

〇〇〇様邸 現況写真

現場住所：千葉県〇〇市〇〇町



株式会社オリエンタルホームサービス

千葉県千葉市中央区登戸1-4-1 第3Cビル6F

TEL: 0120-891-801 **FAX: 043-244-5544**

mail: info@oriental-h-s.jp **WEB:** www.oriental-h-s.jp

担当： 齋藤 正廣

【建物全景】



【屋根】





（壁面全体）

全体的な色褪せ

* 防水塗膜の劣化が見受けられます。



（裏面）

著しい藻の発生

* 塗装前に高圧洗浄にて

しっかり汚れを落とし密着性を

高めていきます。



（目地シーリング）

目地のひび割れ

* 工事の際は、既存のシーリング

を撤去し新しいシーリング材にて

打替え工事を行います。



(幕板・化粧板)

既存塗膜の剥離・色瀬の発生

* 工事の際は、ケレン作業を行った後にプライマーを入れ、仕上げの塗料で施工していきます。



(サッシ廻り)

ボードにクラックの発生

* 張り替える必要はありませんが、施工する際にコーキング材を注入し着色塗装を行います。



(屋根)

表面塗膜の劣化・藻の発生

* 高圧洗浄後にてしっかりと汚れを落とし3回塗装にて仕上げていきます。